

Suprafețe decorative ale accesoriilor externe și ale pieselor funcționale din interiorul și exteriorul automobilelor (VDA 16)



Durata: 1 zi

Certificat:

eliberat de Sc Calitop Srl

Preț:

pentru detalii vă rugăm să ne contactați pe adresa dan.daniela@calitop.ro

Domeniul de aplicare este definit ca:

- **Zonele vizibile ale automobilului care pot fi văzute în utilizarea normală a vehiculului,**
- **Atât din poziție șezândă, cât și din picioare**

OBIECTIVE

La finalul acestui curs de VDA 16, participanții vor fi capabili să:

- Cunoască o abordare pentru determinarea specificațiilor diferitelor caracteristici de aspect și simț a suprafețelor decorative
- Înțeleagă importanța stabilirii clare, fără ambiguități a criteriilor de acceptare pentru caracteristici judecate subiectiv
- Analizeze exemplele de caracteristici atributive

CUI SE ADRESEAZĂ

- Managerilor de proiect și personalului din cadrul proiectelor
- Personalului din departamentele: dezvoltare, planificare, producție și managementul calității
- Oricărui persoane interesate de cunoașterea VDA 16

CUNOȘTINȚE PREALABILE

- Nu sunt necesare

Zone de evaluare

Zona	Definiție	Alocare (poziționare)
A	Suprafețe aflate în imediata rază vizuală	<u>Exterior:</u> Partea vehiculului aflată deasupra liniei de mijloc a observatorului, extinsă dacă este necesar, în a descrie o zonă specifică <u>Interior:</u> Toate piesele din raza vizuală directă a persoanelor din vehicul
B	Suprafețe ce nu sunt în raza vizuală directă sau nu sunt vizibile în poziția lor normală Sector observabil < 45°	<u>Exterior:</u> Partea vehiculului aflată sub linia de mijloc a observatorului, dedesubtul barelor de protecție și a oricărui elemente funcționale (clapete, uși deschise) <u>Interior:</u> Toate suprafețele care nu sunt observabile imediat
Opțional: C	Suprafețe ce devin ascunse după asamblare	Suprafața nu are relevanță (cerința de bază este ca funcționalitatea să nu fie afectată)
Opțional: D	Suprafețe care nu au importanță d.p.d.v. al acoperirii, dar la care funcționarea impune anumite caracteristici ale suprafeței	

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE!

Tipul instruirii:


IN-HOUSE – cursul se desfășoară la sediul clientului

și/sau

OPEN – cursul se desfășoară la sediul Calitop

Limba de predare –

română



AGENDA CURSULUI

Ziua 1

- Introducere și prezentarea generală a cursului
- Scop și obiective VDA 16
- Evaluarea primară a unor mostre specifice procurate de cursanți, analiza elementelor de bază ale defectotecii, atât pe linie de caracteristici atributive, cât și funcționale
- Determinarea modului de evaluare generală, precum și a evaluării pe zone, timpi de evaluare, condiții de evaluare
- Definierea caracteristicilor și a defectelor
- Analiza funcțională a produsului, înțelegerea proceselor de realizare a produselor
- Criterii de evaluare
- Metode de evaluare
- Exemple din VDA 16 și exemplificări suplimentare
- Gage R&R atributiv (analiza sistemelor de măsurare)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

CONTACT

Adresa:

Str. Roșiori, Nr.4,
400139 Cluj-Napoca

Telefon:

+40264 437584

Website:

www.calitop.ro

E-mail:

office@calitop.ro

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII:

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune oportunități de învățare, inclusiv:

- Discuții în grup
- Exerciții individuale sau în grup
- Test de evaluare